

Link do produktu: <https://www.czescidotraktorow.pl/04231021-pompa-paliwa-zasilajaca-p-1110.html>



04231021 Pompa paliwa zasilająca

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Pompa paliwowa pasująca do ciągników rolniczych Deutz Fahr:

- z silnikiem BF4L913:

modele: DX4.50, DX4.70, DX4.47, DX4.57, DX4.61,

DX4.71, DX4.68, DX4.78, DX4.51, DX4.56,

- z silnikiem BF6L913:

modele: DX7.10, DX6.31, DX6.38, 100 Sun, 120 Sun, 140 Sun,

- z silnikiem F3L912:

modele: D4006, D4506, D5006, D5206, D4007, D4507, D4807, D5207,

D4507C, D4807C, D5207C, DX3.10, DX3.30, Intrac 2002,

- z silnikiem F4L912:

modele: D6206, D6806, D7006, D7206, D6207, D6507, D6807, D6907, D7007,

D7207, D6207C, D6507C, D6807C, D6907C, D7007C, D7207C, DX3.60,

DX3.65, DX3.70, DX4.10, DX4.07,

- z silnikiem F4L913:

modele: D7807, D7807C, DX3.80, DX3.90, DX4.30, Dxab 80,

Dxab 86, Dxab 92, DX4.17, DX4.31,

- z silnikiem F6L912:

modele: DX6.05, DX6.10, DX6.07, DX6.06,

- z silnikiem F6L913:

modele: DX6.30, Dxab 120, DX6.17, DX6.11,

DX6.21, DX6.08, DX6.28, DX6.16

Pasuje również do ciągników Fendt seria 300 Farmer.

Odpowiada numerom:

Deutz-Fahr: 02100087, 04230566, 04230294, 04231021, 04158952, 02134511, 02239550, 03363174, 04150197, 04157603, 04167698

Fendt: F100004157603, F150204710011, F150204710012